

여객선 안전정보

공개자	업체명		울릉크루즈(주)	
	소재지	본사	본사 전화번호	
		경북 울릉군 북면 울릉순환로 2411	054-791-7714	
	지사	지사	지사 전화번호	
경북 포항시 북구 영일만항로 151, 3층		054-242-3000		
선박 명세	선명	선령		
	뉴씨다오편	7년		
	선종	총톤수		
	강선	11,515 G/T		
여객정원	여객정원		운항속력	
	1,170 명		(노트) 18.5 Knots	
화물의 적재한도				
488.52 톤				
공개 개요 (최근 3년간)	선박 검사 (검사일 및 결과)	1) 제1종 중간검사 / 2021.8.11. / 검사결과 양호		
		2) 임시검사 / 2021.9.10. / 검사결과 양호(항해구역 및 해양오염방지증서 변경)		
		3) 임시검사 / 2021.12.14. / 검사결과 양호(경하산정시험)		
		4) 임시검사 / 2022.3.15. / 검사결과 양호(임시변경증 발급)		
		5) 제1종 중간검사 / 2022.3.23. / 검사결과 양호		
6) 정기검사 / 2022.12.26. / 검사결과 양호				
7) 임시검사 / 2023.6.1. / 검사결과 양호(승무정원 변경 : 선원 80명 → 선원 50명, 임시승선자 30명)				
8) 임시검사 / 2023.7.24. / 검사결과 양호(경하산정시험)				
9) 제1종 중간검사 / 2023.12.22. / 검사결과 양호				
10) 임시검사 / 2024.3.11. / 검사결과 양호(선체 손상검사)				
11) 임시검사 / 2024.7.26. / 검사결과 양호(여객실 침대설치 및 여객정원 변경: 1200 → 1170)				
해양 사고 이력	2024.2.9. 울릉도 인근 해상에서 항해 중 연료유 이송 파이프 가열관을 감싸는 단열재 오손 및 이송파이프 과열로 연기가 발생. 발연물질 제거 후 정상 입출항. (조사 결과 사건을 심판에 부칠 필요가 없다고 인정된 사건) 2024.3.5. 영일만항 접안 중 좌현 선수부와 부두 및 탑승교가 접촉하였고, 좌현 선수 길이 약 8m 굴곡 발생.			
안전 규정 위반 이력	해당사항 없음			
운항 관리 규정	심사일자: (최초) 2021.9.16. (변경) 2021.9.24./2021.10.19./2021.12.15./2022.1.12./2022.3.28./2023.5.31./2023.8.29./ 2024.3.7. 운항관리규정: 세부사항 별첨			

「해운법」 제11조의3제2항 및 같은 법 시행규칙 제10조의4제3항에 따라 위와 같이 공개합니다.

2024년 10 월 8 일

공개자(대표자)

조 현 덕 (서명 또는 인)

